



	COMUNE DI CIS		Località VIAR	
	SCHEDA DI ANALISI			15
N. P.ED.:	84/1	CATEGORIA di intervento:		R2
COMUNE CATASTALE:	CIS	DATA rilievo:	MAGGIO 2020	

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI CIS	Località VIAR	15
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	RESIDENZA			
2	Destinazione originaria	RESIDENZA			
3	Proprietà	PRIVATA			
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione			
		media definizione			
		bassa definizione	X		
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici		X	
		costruttivi		X	
		complementari			X
		decorativi			X
7	Degrado	nullo			
8	Grado di utilizzo	utilizzato			
7	Spazi di pertinenza	qualità media			
8	Vincoli				
9	Note	Imponente edificio molto ben esposto e in buone condizioni. Tinteggiatura incongrua nella scelta cromatica da non riproporre evitando il verde e rimanendo sulle gradazioni delle terre naturali o delle calci.			

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R2			
11	Prescrizioni e indicazioni	E' possibile riordinare i fori per migliorare l'utilizzo interno dei locali secondo una composizione regolare e ordinata anche degli allineamenti. E' possibile realizzare nuovi poggiali secondo una composizione regolare delle facciate e secondo le indicazioni dell'abaco di progettazione.				
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO		SI	X

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 4




FOTO 3



FOTO 4