



COMUNE DI CIS

Località CIS

SCHEMA DI ANALISI

104

N. P.ED.: 126/3

CATEGORIA di intervento:


R1

COMUNE CATASTALE: CIS


DATA rilievo:

MAGGIO 2020

ESTRATTO MAPPA



DETTAGLIO DELLA CARTOGRAFIA



COMUNE DI CIS	Località CIS	104
SCHEDA n°		

ANALISI

1	Tipologia funzionale	TORRE RUDERE			
2	Destinazione originaria	TORRE RUDERE			
3	Proprietà				
4	Epoca di costruzione	anteriore al 1860	X		
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
5	Tipologia architettonica storica	alta definizione	X		
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
6	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		alta	media	bassa
		volumetrici	X		
		costruttivi	X		
		complementari	X		
		decorativi	X		
7	Degrado	MEDIO			
8	Grado di utilizzo	NON UTILIZZATO			
7	Spazi di pertinenza	QUALITA' BASSA			
8	Vincoli	Dichiarazione di interesse culturale			
9	Note				

INTERVENTO

10	Categoria di intervento prevista		R1			
11	Prescrizioni e indicazioni					
12	Categoria intervento spazi di pertinenza					
13	Fronti di pregio		NO	X	SI	
14	Sopraelevazione art. 105 L.P. 15/2016		NO	X	SI	

IMMAGINI



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3